



171212050892

检 测 报 告

报 告 编 号:AHJQ-BG-2010082

委 托 方: 合肥市包河区望湖街道办事处

项 目 名 称: 包河区王卫社区刘大郢、王岗城中村

改造安置项目验收监测

项 目 编 号: AHJQ2010010

检 测 内 容: 噪声

报 告 日 期: 2020.10.28

安徽金祁环境检测技术有限公司



声 明

- 一、 本报告未盖 CMA 章，“检验检测专用章”及骑缝章无效；
- 二、 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效；
- 三、 本报告发生任何涂改后均无效；
- 四、 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；
- 五、 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 六、 本报告未经授权，不得擅自部分复印；
- 七、 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

地址：合肥市高新区云飞路 6 号赛普科技园质检楼 5 楼

电话：0551-63666772

一、项目信息

表1 项目信息

委托单位	合肥市包河区望湖街道办事处
受检项目	包河区王卫社区刘大郢、王岗城中村改造安置项目
受检项目地址	合肥市包河区水阳江路两侧、宁国路东侧
联系电话	18326669249
委托类型	验收监测
采样时间	2020.10.20-2020.10.21
检测时间	2020.10.20-2020.10.21

二、检测内容

1、检测点位及频次

表2 检测点位及频次

类别	检测项目	检测点位	检测频次	备注
噪声	厂界环境噪声	24#地块配电房北侧、西侧外 1mN1 及 N2; 25#地块配电房东、南、西、北侧外 1mN9、N10、N11、N12; 25#地块燃气调压站东、南、北侧外 1mN15、N16、N17 共 9 个点	检测 2 天, 昼夜各 1 次	/
	环境噪声	24#地块 B4 楼一层窗外 1m (靠近配电房一侧) N3; 24#地块 B1 楼一层窗外 1m (靠近配电房一侧) N4; 24#地块东、南、西、北厂界外 1mN5、N6、N7、N8; 25#地块 5#楼一层窗外 1m (靠近配电房一侧) N13; 25#地块 6#楼一层窗外 1m (靠近配电房一侧) N14; 25#地块 1#楼一层窗外 1m (靠近调压站一侧) N18; 25#地块东、南、西、北厂界外 1mN19、N20、N21、N22; 28#地块 1#楼一层窗外 1m (靠近调压站一侧) N23; 28#地块东、南、西、北厂界外 1mN24、N25、N26、N27 共 18 个点		/

2、检测分析方法

表3 检测分析方法

序号	检测项目	检测方法	仪器名称	方法检出限
1	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计	35dB (A)
2	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	35dB (A)

三、检测结果

1、噪声检测结果

表 4 噪声检测结果统计表

单位: dB (A)


编号	检测点位	2020.10.20				2020.10.21			
		昼间		夜间		昼间		夜间	
		时间	Leq	时间	Leq	时间	Leq	时间	Leq
N1	24#地块配电房北侧	10:14	55.4	00:04	45.5	10:08	56.8	00:05	45.1
N2	24#地块西侧外 1m	10:22	56.1	00:15	46.4	10:17	56.7	00:16	46.0
N3	24#地块 B4 楼一层窗外	08:13	58.3	22:03	47.7	06:37	57.1	22:05	45.9
N4	24#地块 B1 楼一层窗外	08:35	57.5	22:21	47.2	06:56	56.7	22:24	47.0
N5	24#地块厂界东 1m	08:56	58.1	22:43	46.9	07:20	57.1	22:45	47.2
N6	24#地块厂界南 1m	09:06	57.3	23:02	45.4	07:40	57.8	23:07	47.4
N7	24#地块厂界西 1m	09:38	56.6	23:24	46.0	07:59	57.4	23:29	46.1
N8	24#地块厂界北 1m	09:52	57.5	23:44	45.2	08:20	57.1	23:50	45.4
N9	25#地块配电房东侧外 1m	15:04	57.5	03:04	44.7	15:06	56.8	03:08	45.3
N10	25#地块配电房南侧外 1m	15:14	55.9	03:16	45.6	15:16	55.7	03:17	45.2
N11	25#地块配电房西侧外 1m	15:23	56.3	03:27	46.4	15:26	56.3	03:28	46.1
N12	25#地块配电房北侧外 1m	15:35	56.3	03:38	46.9	15:37	56.6	03:39	45.7
N13	25#地块 5# 楼一层窗外 1m	10:31	56.2	00:30	46.6	10:35	56.9	00:33	45.6
N14	25#地块 6# 楼一层窗外 1m	10:51	56.3	00:50	46.7	10:57	56.8	00:53	46.5
N15	25#地块燃气调压站东侧外 1m	15:45	55.5	03:47	46.9	15:45	55.8	03:48	45.8
N16	25#地块燃气调压站南侧外 1m	15:57	56.2	03:58	46.6	15:54	56.8	03:59	45.3


N17	25#地块燃气调压站北侧外 1m	16:08	55.6	04:07	45.2	16:06	57.6	04:10	47.2
N18	25#地块 1#楼一层窗外 1m	11:13	55.1	01:14	45.5	11:18	57.3	01:13	44.8
N19	25#地块厂界东 1m	11:34	57.2	01:35	46.1	11:37	57.1	01:35	45.9
N20	25#地块厂界南 1m	11:55	57.5	01:56	46.3	11:56	56.4	01:53	46.6
N21	25#地块厂界西 1m	12:16	57.1	02:16	45.0	12:17	57.2	02:14	46.5
N22	25#地块厂界北 1m	12:39	56.7	02:38	46.2	12:37	56.9	02:34	45.4
N23	28#地块 1#楼一层窗外 1m	16:29	56.5	04:30	45.6	16:50	55.9	04:26	46.0
N24	28#地块厂界东 1m	16:50	55.8	04:52	46.4	17:13	56.9	04:46	46.4
N25	28#地块厂界南 1m	17:11	57.3	05:12	45.5	17:31	57.6	05:03	44.2
N26	28#地块厂界西 1m	17:30	56.9	05:32	44.1	17:53	57.3	05:25	44.4
N27	28#地块厂界北 1m	17:54	56.8	05:44	45.5	18:18	54.8	05:46	43.8

四、采样照片



五、检测点位图







报告编制人: 陈琪

审核人: 李石见

签发人: [Signature]

日期: 2020.10.28

*** 报告结束 ***